

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Revitalizácia verejného priestoru jadra istrijskej ulice
Kód ITMS	223 101 200 62
Prijímateľ (názov a sídlo)	Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	1 - Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Skupina aktivít	1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
Kód výzvy	OPBK/2012/1.1/09
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	

1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Bratislava	Bratislava – Devínska Nová Ves	Istrijská	Obe strany Istrijskej ul. od Novoveskej ulice po ul. Na Vyhladke

2. Finančný a časový rámeč realizácie projektu

Časový rámeč realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu		Ukončenie realizácie aktivít projektu
		04/2012	
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky		256 724,94
	Z toho	NFP	243 888,68
		Vlastné zdroje	12 836,26

3. Stručný opis projektu¹

Stav Istrijskej ulice už dlhé roky z estetického aj užívateľského hľadiska nespĺňal požiadavky obyvateľov a bol značne zdevastovaný. Jestvujúce chodníky na tomto území boli narušené a nesúrodé, z rôznych materiálov, takisto aj spevnené plochy. Zvody dažďovej vody boli zanesené a neupravené, zeleň lemujúca domy buď chýbala alebo bola zdevastovaná a nesúrodá. Absentovala drobná architektúra (nenachádzali sa tu lavičky ani odpadkové koše). V podobnom stave boli aj pásy zelene lemujúce cestnú komunikáciu a chodníky. Každá plocha zelene bola upravovaná individuálne, bez vzájomnej nadväznosti, logiky a architektonických princípov. Priestor tak nepôsobil harmonickým a upraveným dojmom. Absentovali upravené plochy na oddych a relaxáciu a kultúrne upravené exteriérové priestory na organizovanie kult. – spoločenských podujatí a ihrisko s detskými prvkami pre mladé rodiny s deťmi, lavičky a odpadkové koše. Miestne autobusové zástavky boli značne zdevastované a nevyhovovali svojim rozmiestnením, nakoľko dochádzalo ku kolíziám v prípade príchodu autobusov na obe autobusové zástavky súčasne. Komunikácia sa upchávala autami. Z tohto dôvodu bol predmetom projektu aj posun jednej z autobusových zástaviek, aby sa predišlo kolíziám v doprave a hlavne pre zvýšenie bezpečnosť. Revitalizáciou vznikol upravený, bezbariérový priestor, spĺňajúci všetky kritériá kvalitného životného priestoru.

¹ rozpísať maximálne na 800 znakov

² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu	
Cieľ projektu	Skvalitnenie životného prostredia pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi a jej návštevníkov revitalizáciou Istrijskej ulice, ktorá je centrom diania v obci. Zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	Dotvorenie revitalizovaného územia osadením prvkov drobnej architektúry– rekonštrukcia autobusových zastávok – pre zabezpečenie lepšej priepustnosti vozovky, plynulý, bezpečný prejazd vozidiel a bezpečný pohyb chodcov. Ďalej lavičiek ,odpadkových košov, stojanov na bicykle , vybudovanie repliky pôvodnej historickej studne – pre takmer 18 000 obyvateľov MČ BA DNV ako aj všetkých ostatných návštevníkov zrevitalizovaný priestor predstavuje kvalitnejšie , zregenerované životné prostredie, bezpečnosť bezbariérovosť pre merateľný ukazovateľ výsledku dosiahnutá bola plánovaná hodnota 1.
	Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch za účelom zvýšenia kvality života obyvateľov obce – pôvodne zdevastované, nesúrodé plochy boli nahradené za nové – celková plocha technicky zhodnotených objektov predstavuje 8013,72 m2 vrátane zelene.
	Vybudovanie certifikovaného detského ihriska – využívajú ho aj telesne handicapované deti. Svojim kvalitným dizajnom a farebným riešením je oživením predpolia múzea ,rozšírilo a spestrilo možnosti využitia voľného času pre deti obyvateľov a návštevníkov DNV. Bol splnený merateľný ukazovateľ výsledku pre bezbariérový prístup a ľahšiu orientáciu v plánovanej hodnote 1.Realizáciu tejto aktivity sa dosiahlo zrevitalizovanie 124,30 m2.
	Obnova zelene za účelom zatraktívnenia centra Istrijskej ulice a dotvorenie revitalizovaného územia - upravené zelené pásy, vysadená verejná zeleň, ktorá zlepšila , zjednotila a dotvorila kvalitu prostredia –v aktivita sadové úpravy bolo upravených 2659,57 m2.

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP ²	
Popis príspevku k cieľom HP	<p>Priestor v okolí pobočky SNM sa upravil – spevnené plochy, lavičky, koše, stojany na bicykle, zeleň, spolu s certifikovaným detským ihriskom, ktoré môžu používať aj telesne handicapované deti. Predpolia múzea a rozšíri a spestrí možnosti využitia. Kvalitné, esteticky stvárnené prvky tohto ihriska pomohli oživiť priestor. Spojením pobočky SNM a ďalšieho múzea „starej“ Devínskej, ktoré v dotyku ihriska pribudne tento rok na jeseň, vznikne priestor, pre ktorý budú občania Devínskej ako aj návštevníci radi navštevovať túto lokalitu. Dá im nielen kultúrny, ale aj zábavný prvok. Vzniklo malé námestie, ktoré je príjemnou zastávkou na oddych , rozptýlenie, zdravý pohyb na preliskách. Zväčšila sa manipulačná plocha, priestor pred múzeom sa otvoril, upravil a vznikol tak dôstojný priestor na organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí.</p> <p>Nové , bezbariérové autobusové zastávky, lepšie vyhovujúce podmienkam dopravy – sú zasunuté mimo vozidlovú komunikáciu. Sú umiestnené podľa požiadaviek DPMB, aby sa zabezpečila lepšia priepustnosť vozovky, plynulý, bezpečný prejazd vozidiel a bezpečný pohyb chodcov.</p> <p>Nájazdy, spevnené plochy a chodník, umiestnenie mestského mobiliáru, vybudovaná replika pôvodnej studne a vysadená a upravená nová zeleň – upravené zelené pásy s novými kultivarmi rastlín zlepšili , zjednotili a dotvorili kvalitu prostredia. Vzhľadom na veľký rozsah podzemných</p>


	<p>vedení inžinierskych sietí sa nenašli dostatočné plochy potrebné pre koreňový systém vzrastlej zelene a z tohto dôvodu sa vysadili kríkové typy kvitnúcich kultivarov na vysokom kmienku ako aj rôzne typy s vlastnosťou rozširovať sa do plochy.</p> <p>Pre terénne nerovnosti na Istrijskej ulici z dôvodu navýšenia cestnej komunikácie sa venovala veľká pozornosť vypádovaniu a odvodneniu ulice, hlavne s dôrazom na zabezpečenia súkromného majetku občanov, taktiež však aj komunikačných plôch. Zátopová skúška aj realita po nárazových dažďoch ukázali, že opatrenia boli dostatočné.</p>			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet regenerovaných sídiel	0	1	1
Popis príspevku k cieľom HP				
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni H	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	1	1

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu





Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

